

NEPAREIZA MALKAS IZMANTOŠANA

kaitē mūsu veselībai un videi

GAISA PIESĀRŅOJUMS:
nopietnākais vides risks

Galvenais gaisa piesārņojuma
cēlonis ir **SMALKĀS
DAĻIŅAS**, kas rodas nepilnīgas
sadedzšanas rezultātā

PM 10

PM 2,5

PM 0,1
(ULTRAFĪNAS
DAĻAS)

3

Novietojiet iekuru
UZ MALKAS PAGALĒM,
nevis krāvuma apakšā

2

1

60% no PM2.5
piesārņojuma rodas no
mājsaimniecībās
sadedzinātā cietā kurināmā
/lemesls: dūmvadi un krāsnis
neapmierinošā stāvoklī,
kā arī zemas kvalitātes
kurināmā izvēle

NELIETOJIET MITRU MALKU

/lemesls: liela daļa enerģijas tiek izmantota
malkas žāvēšanai, nevis ēkas sildīšanai/

X

**NELIETOJIET
APSTRĀDĀTU MALKU**

/lemesls: to dedzinot,
izdalās toksiskas daļiņas/

/lemesls: ja dūmvads nav tīrīts, tiek
patērēts daudz vairāk kurināmā un rodas
sodrēju aizdegšanās risks/

**IZMANTOJOT
MŪSDIENĪGU
APKURES IEKĀRTU,**
apsildes efektivitāte
var sasniegt **90%**